

Управление образования
Администрации города Нижний Тагил
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
Гимназия № 86
622007, Свердловская обл.,
г. Нижний Тагил, ул. Коминтерна, 47.
тел./факс: (3435) 33-22-21
E-mail: gimnazia86@yandex.ru

№ 315
от « 28 » августа 2025 г.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

представления от 09.01.2024 № 02-39-2024

МАОУ Гимназии №86

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Принятые меры для устранения нарушения
1	На объекте защиты система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах и подъездах к зданию школы, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники при ручном открывании ворот, установленных на проезде (подъезде) на территорию, и организовано круглосуточное дежурство персонала непосредственно у места установки ворот или дистанционно при устройстве видео- и (или) аудиосвязи с местом их установки, п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479	выполнено
2	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений производственного назначения помещение эл. щитовой №4 подвального этажа и помещение №34 по тех. паспорту №199/10/46-00 от 27.03.2019г.), с обозначением категории (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и класса зоны на входных дверях помещения с наружной стороны на видном месте, п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных	выполнено

	Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479	
3	На объекте защиты приборы и оборудование АПС и СОУЭ размещены, в отдельном помещении, не позволяющее осуществлять наблюдение и управление ими, ч.1, ст.46, Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ, ст.5, ч.1 ст.6, ч.2 ст. 54, ч.1,5 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технические регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.13 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (утв. Приказом МЧС России от 31.07.2020 № 582)	выполнено
4	На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также учащихся находящихся в здании. П.9 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479	выполнено
5	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещение щитовая класса Ф 5.1 (помещение №34 эл. щитовой по тех. паспорту № 1959/10/46-00 от 27.03.2019г.) и помещения класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1, не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ст.32, ч.1 ст.88 Федерального закона от 27.08.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара»	выполнено
6	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние и ремонт внутреннего противопожарного водопровода (в соответствии с актом обследования и испытания пожарных кранов от 20.07.2023г. давление в сети не соответствует нормируемому в ПК №1,5,6,8,9). П.50 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	выполнено
7	Эвакуационные выходы в подвальном этаже не обеспечивают безопасную эвакуацию людей: подвальный этаж, заглублённый более чем на 0,5м, при площади более 300м и предназначенный для одновременного пребывания более 15 человек не имеет двух эвакуационных выходов (в помещениях подвального этажа размещаются 3 раздевалки для учащихся, кабинки для переодевания учащихся на уроки физкультуры, а также в подвале оборудованы	выполнено

	помещения для хранения лыж, в которые учащиеся спускаются для их выдачи), ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ст.52, ч.1,2 ст.53, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.10, п. 4.2.11, 4.2.13 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	
8	Доустановка камер видеонаблюдения	Выполнено

Директор МАОУ Гимназия № 86



Делидова Е.С.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 11658132350595754882249227326788119953424450974

Владелец Делидова Елена Сергеевна

Действителен с 05.12.2024 по 05.12.2025